

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจัดจ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน ณง - ๘๐๔๓ จำนวน ๖๔ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ราคา
๑.	บริการ - ขอบเขตมาตรฐาน	๑๘๐.๐๐ บาท
๒.	เช็คไฟเตือนน้ำมันเครื่องโซว์ครบกำหนด	๒๗๐.๐๐ บาท
๓.	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	๑,๐๙๓.๐๐ บาท
๔.	BMW Motor Oil LL๐๔ ๑ x ๑๒L	๔,๖๒๐.๐๐ บาท
๕.	เช็คตัวกรองละเอียดโซว์ครบกำหนด	๒๗๐.๐๐ บาท
๖.	ชุดกรองคาร์บอน	๖,๓๓๐.๐๐ บาท
๗.	เช็คบริการ - กรองน้ำมันเชื้อเพลิงโซว์ครบกำหนด	๔๕๐.๐๐ บาท
๘.	เหล็กกรีด	๖๘.๐๐ บาท
๙.	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๖๑๒.๐๐ บาท
๑๐.	เช็คบริการ - ไส้กรองอากาศโซว์ครบกำหนด	๙๐.๐๐ บาท
๑๑.	ไส้กรองอากาศ	๓,๒๓๙.๐๐ บาท
๑๒.	เช็คมือจับประตู ๔ บาน ลอกเหนียว	๒๗๐.๐๐ บาท
๑๓.	เปลี่ยนแผงบุประตูหน้าทั้งสองด้าน	๑,๑๗๐.๐๐ บาท
๑๔.	เปลี่ยนแผงบุประตูหลังทั้งสองด้าน	๘๑๐.๐๐ บาท
๑๕.	ส่วนลดส่วนต่างค่าแรง	๓,๑๖๖.๕๕ บาท
๑๖.	แผงประตูหน้าซ้าย หลังซ้าย หลังขวา รวมคิ้ว ฝาครอบลำโพง สกรู	๙๕๐.๐๐ บาท
๑๗.	คิ้วขอบประตูหลังซ้าย	๒,๕๔๓.๐๐ บาท
๑๘.	คิ้วขอบประตูหลังขวา	๒,๕๔๓.๐๐ บาท
๑๙.	คิ้วขอบประตูหลังซ้ายขึ้นหลัง	๒,๒๐๔.๐๐ บาท
๒๐.	คิ้วขอบประตูหลังขวาขึ้นหลัง	๒,๒๐๔.๐๐ บาท
๒๑.	ยางรีดน้ำประตูหน้าซ้ายขึ้นใน	๓,๓๙๐.๐๐ บาท
๒๒.	ยางรีดน้ำประตูหน้าขวาขึ้นใน	๓,๓๙๐.๐๐ บาท
๒๓.	แผงประตูหน้าซ้าย	๔๘,๗๓๑.๐๐ บาท
๒๔.	แผงประตูหน้าขวา	๔๘,๗๓๑.๐๐ บาท
๒๕.	ฝาครอบลำโพง	๑,๑๐๕.๐๐ บาท
๒๖.	ฝาครอบลำโพง	๑,๑๐๕.๐๐ บาท
๒๗.	แผงประตูหลังซ้าย	๖๒,๗๙๗.๐๐ บาท
๒๘.	แผงประตูหลังขวา	๖๒,๗๙๗.๐๐ บาท
๒๙.	ฝาครอบลำโพงข้างซ้าย	๑,๑๐๕.๐๐ บาท
๓๐.	ฝาครอบลำโพงข้างขวา	๑,๑๐๕.๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคา
๓๑.	ทำความสะอาดท่อไอดี	๔,๓๒๐.๐๐ บาท
๓๒.	ทำความสะอาดอินเตอร์คูลเลอร์	๓,๒๕๐.๐๐ บาท
๓๓.	ทำความสะอาดระบบน้ำหล่อลื่น	๓,๒๕๐.๐๐ บาท
๓๔.	เปลี่ยนยางแท่นเครื่องหน้า R - L	๓๖๐.๐๐ บาท
๓๕.	ยางแท่นเครื่อง	๔,๓๘๖.๐๐ บาท
๓๖.	ยางแท่นเครื่อง	๔,๓๘๖.๐๐ บาท
๓๗.	น้ำยาหม้อน้ำ	๙๙๖.๐๐ บาท
๓๘.	ทำความสะอาดครบน้ำมันเก่า	๕๕๐.๐๐ บาท
๓๙.	เปลี่ยนประเก็นอ่างน้ำมันหล่อลื่น	๕,๓๑๐.๐๐ บาท
๔๐.	เปลี่ยนซีลเรเดียลน้ำมันหล่อลื่นของเพลลาข้อเหวี่ยง	๕๕๐.๐๐ บาท
๔๑.	เปลี่ยนประเก็นกรองน้ำมันของระบบน้ำมันหลักทั้งชุด	๙๐๐.๐๐ บาท
๔๒.	สลักเกลียว	๗๓๕.๐๐ บาท
๔๓.	สกรู	๓๐๔.๐๐ บาท
๔๔.	ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง	๑,๑๓๐.๐๐ บาท
๔๕.	ซีลท้ายเครื่อง	๑,๒๙๓.๐๐ บาท
๔๖.	แหวนยาง	๑๔๓.๐๐ บาท
๔๗.	ปะเก็น	๘๐๓.๐๐ บาท
๔๘.	แหวนยาง	๑๐๗.๐๐ บาท
๔๙.	แหวนยาง	๑๐๗.๐๐ บาท
๕๐.	แหวนยาง	๖๕.๐๐ บาท
๕๑.	เปลี่ยนลูกยางของสตรัทตั้งทั้งสองข้าง	๘๑๐.๐๐ บาท
๕๒.	เปลี่ยนยางกันกระแทกโช้คอัพด้านหน้าทั้งสองข้าง	๑,๘๙๐.๐๐ บาท
๕๓.	ตรวจเช็คศูนย์ล้อ KDS จน ถึงน้ำหนักบรรทุกที่กำหนด	๑,๕๕๐.๐๐ บาท
๕๔.	ปรับช่วงล่างหลังและช่วงล่างหน้า	๙๐๐.๐๐ บาท
๕๕.	น็อต	๓๗๗.๐๐ บาท
๕๖.	น็อตยึด	๓๗๗.๐๐ บาท
๕๗.	น็อต	๔๘๔.๐๐ บาท
๕๘.	บุชปีกนก	๕,๗๒๘.๐๐ บาท
๕๙.	ยางกันกระแทกโช้คอัพ	๑,๗๖๐.๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคา
๖๐.	เปลี่ยนน้ำมันเบรค	๓๖๐.๐๐ บาท
๖๑.	ไล่ลมระบบเบรคที่มีระบบ DSC	๑,๐๘๐.๐๐ บาท
๖๒.	น้ำมันเบรครถยนต์ ดีอท ๔ ๑.๐ ลิตร	๖๙๒.๐๐ บาท
๖๓.	บริการ , เบรคด้านหลัง	๙๐๐.๐๐ บาท
๖๔.	ผ้าเบรคหลัง	๗,๒๐๙.๐๐ บาท
๖๕.	สายไฟเตือนเบรค	๑,๕๒๕.๐๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๒๑,๔๔๒.๔๖ บาท
	รวมเป็นเงินภาษี ๗%	๒๒,๕๐๐.๙๗ บาท
	เป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔๓,๙๔๓.๔๓ บาท

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด จึงใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW ๗๓๐Ld