

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมทำสีซุ้มประตู บานประตู ซุ้มหน้าต่าง และบานหน้าต่าง ตึกไทยคู่ฟ้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ค่าจ้างซ่อมแซมทำสีซุ้มประตู บานประตู ซุ้มหน้าต่าง และบานหน้าต่าง ตึกไทยคู่ฟ้า ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) ๕.๒ บริษัท แรบบิทเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ๕.๓ บริษัท อริยะเทรตติ้ง จำกัด	
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นางศุภนิจ สวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๖.๒ นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๖.๓ นายรวมพล กฤษณายุธ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคา
มาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รายละเอียดขอบเขตของงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) ได้เห็นชอบในหลักการลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการงานปรับปรุงซ่อมแซม งานบริการ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๘ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๙๙๒,๓๐๑.๕๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเอ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยในจำนวนนี้มีจำนวน ๑๑ รายการ ที่ยังไม่มีรูปแบบรายการและประมาณราคา ต่อมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินการงานปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าว จำนวน ๓๗ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๙๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยในจำนวนนี้มีรายการงานซ่อมแซมและทำสีซุ้มประตู บานประตู ซุ้มหน้าต่าง และบานหน้าต่าง ตึกไทยคู่ฟ้า ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่รวมภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. รายละเอียดขอบเขตของงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน
	งานซ่อมแซมประตูด้านหน้า	
๑	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน ซุ้มและบานประตูขนาด ๒.๔๕ x ๓.๘๘ ม. (ภายใน)	๑ ที่
๒	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน ซุ้มและบานประตูขนาด ๑.๓๐ x ๓.๗๓ ม. (ภายใน)	๒ ที่
๓	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน ซุ้มและบานประตูขนาด ๐.๗๕ x ๒.๑๗ ม. (ภายใน)	๒ บาน
๔	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีลงวาดลายสีทองเหมือนเดิม ซุ้มและบานประตูขนาด ๒.๔๕ x ๓.๘๘ ม. (ภายนอก)	๑ ที่
๕	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีลงวาดลายสีทองเหมือนเดิม ซุ้มและบานประตูขนาด ๑.๓๐ x ๓.๗๓ ม. (ภายนอก)	๒ ที่
๖	งานเก็บสีขอบเคาน์เตอร์แลกบัตร์	๒ ที่
๗	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน ซุ้มและบานหน้าต่าง (ภายใน) และทำสี (ภายนอก) ขนาด ๐.๙๔ x ๓.๓๐ ม.	๒ ชุด
๘	เปลี่ยนบานพับทองเหลือง	๖ ตัว
๙	เปลี่ยนมือจับทองเหลือง	๓ ที่
๑๐	ล้างขัดทำความสะอาดทองเหลืองเดิม	๑ งาน
	งานซ่อมแซมประตูด้านหลัง (ด้านตึกกักตักดินทร์)	
๑๑	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาดชทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน (ภายใน) และทำสี (ภายนอก) ซุ้มและบานประตู ขนาด ๑.๖๐ x ๓.๗๓ ม.	๑ ที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑๒	เปลี่ยนมือจับทองเหลือง	๓ ที่
๑๓	เปลี่ยนกลอนทองเหลือง	๑ ที่
	งานซ่อมแซมประตูคอกไทยด้านหลัง (ทางเข้าชั้นล่าง)	
๑๔	ซ่อมบานประตูเปลี่ยนไม้ที่ชำรุด ขนาด ๐.๕๘ x ๒.๔๕ ม.	๑ บาน
๑๕	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน (ภายใน) และทำสี (ภายนอก) ชุ้มและบานประตูขนาด ๑.๖๐ x ๓.๗๓ ม.	๑ ที่
๑๖	เปลี่ยนบานพับทองเหลือง	๖ ตัว
	งานซ่อมแซมหน้าต่างห้องบันทึกเทป	
๑๗	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน (ภายใน) และทำสี (ภายนอก) ชุ้มและบานหน้าต่างขนาด ๒.๒๙ x ๒.๙๐ ม.	๑ ที่
๑๘	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน (ภายใน) และทำสี (ภายนอก) ชุ้มและบานหน้าต่างขนาด ๑.๖๐ x ๒.๙๐ ม.	๒ ที่
๑๙	เปลี่ยนบานพับทองเหลือง	๙ ตัว
	งานซ่อมแซมหน้าต่างด้านนอก (ห้องสรง)	
๒๐	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิม ชุ้มและบานหน้าต่าง ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๘๐ ม.	๓ ที่
	งานซ่อมแซมบานประตูห้องสี่เหลี่ยม	
๒๑	เปลี่ยนบานพับทองเหลือง	๖ ตัว
๒๒	เปลี่ยนยางกันชนประตู	๒ ชุด
	งานซ่อมแซมบานประตูห้องสี่มุม	
๒๓	เปลี่ยนบานพับทองเหลือง	๓ ตัว
	งานซ่อมแซมบานประตูห้องสี่เหลี่ยม	
๒๔	ซ่อมแซม/ล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน บานประตู ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๔๘ ม.	๑ ที่
๒๕	เปลี่ยนกลอนฝัทองเหลือง	๑ ที่
	งานซ่อมแซมบานประตูทางเชื่อมตึกสันติมิตร	
๒๖	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีเหมือนเดิมเคลือบด้วยยูรีเทน ชุ้มและบานประตูขนาด ๒.๔๕ x ๓.๘๘ ม. (ภายนอก)	๑ ที่
๒๗	ซ่อมแซม/โป้ว และล้างขัดกระดาษทรายน้ำ ทำสีลงวาดลายสีทองเหมือนเดิม ชุ้มและบานประตูขนาด ๒.๔๕ x ๓.๘๘ ม. (ภายใน)	๑ ที่
๒๘	เปลี่ยนยางกันชนประตู	๒ ชุด

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ

ส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. ระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่าย

กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะเบิกจ่ายเงินได้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยเบิกจ่ายตามหนังสือสั่งจ้าง/สัญญาจ้างทั้งจำนวน


๔. วงเงินที่จัดจ้าง

จำนวนเงิน ๖๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ใช้เกณฑ์ราคา

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ลงชื่อ.....

(นางศุภนิจ สวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายรวมพล กฤษณายุธ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)